



检测报告

报告编号 EDD58L002476 第 1 页 共 5 页

委托单位 怀化市中方县卫生健康局

委托单位地址 /

受检单位 中方县红十字国际医院

受检单位地址 中方县县城丹桂路

样品类型 废水

检测类别 委托检测

湖南品标华测检测技术有限公司



No. 3880433093

